

# スマートパチスロット遊技機自主点検マニュアル(ZEEG 筐体用)令和5年11月 (スマートパチスロット 北斗の拳 AD XR等)

現時点では不正部品は確認されていませんが警戒が必要です。


スマートパチスロットでは下写真の黄色枠の主基板を点検します。



主基板の点検は右写真の主基板の上下の黄色枠部分を表と基板裏面を確認します


## 主基板裏面(半田面)の点検

### ①主基板ユニットの上部の点検



主基板の上部基板の裏面で不明な部品や配線が有る場合か基板自体が不正基板に交換されている可能性が有ります。不正基板に交換されているかは左写真と比較して半田面の違いが有れば不正基板です。

### ②主基板裏面の点検



主基板に不明な部品や配線が有る場合は不正基板です。左写真の黄色枠内の半田が周りの半田の状態と比較して光沢が有る場合はメインコンピュータチップの下に不正部品が隠されている可能性が有ります。